

პენეტონი

ბეტონის ნაკერების ჰიდროსაიზოლაციო ზონარი

აღწერა

პენეტონი არის უნიკალური ჰერმეტიზაციის მასალა (შუასადები) ბენტონიტისა და ბუტილ-კაუჩუკის ბაზაზე. იგი შექმნილია იმგვარად, რომ ტენიან კონტაქტისას განიცადოს სწრაფი გაფართოება, რაც მას აქცევს სამშენებლო ნაკერების თვითაღდგენად ჰიდროსაიზოლაციო მასალად.

გამოყენების სფეროები

- შენობის საძირკვლები
- ბეტონის ფილები
- საყრდენი კედლები
- რეზერვუარები და ავზები
- სხვა უძრავი „ცივი“ სამშენებლო ნაკერები

სტანდარტები:

1. გადაბმა (მნიშვნელოვანია!):

უწყვეტი იზოლაციის მისაღებად, ლენტის ბოლოები უნდა გადაეხსნას ერთმანეთს. საუკეთესო შედეგისთვის, გადაჭერით ლენტის ორივე ბოლო საპირისპირო 45°-იანი კუთხით და მჭიდროდ მიაღეთ ერთმანეთს (პირაპირ).

2. ყურადღება: არ გადაადოთ

ლენტები ერთმანეთს! (გადადება შექმნის სიცარიელეს). შეერთების შემდეგ, გადაბმის ადგილი ხელით ნაზად „გადაზილეთ“ ერთმანეთში მთლიანობის აღსადგენად.

3. მომზადება ჩამოსხმამდე: PENEBAR™

SW-45 Rapid-ის დაყენების შემდეგ, მოაცილეთ მას ზედა დამცავი ფირი/ქაღალდი.

4. ჩამოსხმა: გააგრძელეთ ბეტონის

ჩამოსხმა სტანდარტული პროცედურების დაცვით.

შეფუთვა: 30 მეტრი ყუთში (6 რულონი; თითოეული: 19 მმ × 25 მმ × 5 მ). შენახვა / ვარგისიანობის ვადა ინახება მშრალ, დახურულ სივრცეში, იატაკიდან ანეულ მდგომარეობაში, მინიმუმ 7°C ტემპერატურაზე. გაუხსნელ, დაუზიანებელ ყუთებში შენახვის შემთხვევაში, ვარგისიანობის ვადა განუსაზღვრელია.

გაფართოების მაჩვენებლები:

მტკნარ წყალში:

24 საათი: 140% გაფართოება. (აღინიშნება ბზარები ნიმუშის კიდეებზე).

48 საათი: 175% გაფართოება. (დაშლა გვერდებზე; ბოლოები იშლება ყვავილივით).

72 საათი: 190% გაფართოება. (უფრო მკვეთრი დაშლა გვერდებზე და ბოლოებზე).

120 საათი: 210% გაფართოება. (ნიმუშის გაფართოება იმდენად დიდი იყო, რომ შემდგომი ტესტირება შეუძლებელი გახდა).

განსაკუთრებული მითითებები:

პენეტონის მჭიდრო ადგებიდან უზრუნველსაყოფად და იმისთვის, რომ ბეტონის ჩამოსხმის დროს ელენტი არ გაინძრეს/აიწიოს, გამოიყენება მეტალის ფორმის U-ფორმის სამონტაჟე ბადე, რომელიც ბეტონზე მაგრდება დუბელებით (40-50)მმ, ყოველ 25-30სმ-ზე.

კომუნიკაციები: მიღებისა და სხვა

კომუნიკაციების გაყვანისას, ლენტი გადაჭერით ზუსტ ზომაზე და შემოახვიეთ მილს ისე, რომ ბოლოები პირაპირ მიეზიანოს ერთმანეთს (გადადების გარეშე).

კონტაქტი: ყველა შემთხვევაში, PENEBAR™ SW-45 Rapid მთელ სიგრძეზე მჭიდრო კონტაქტში უნდა იყოს ზედაპირთან.

შეზღუდვა: PENEBAR™ SW-45 Rapid არ არის დეფორმაციული ნაკერის ჰერმეტიკი. ის გამოიყენება მხოლოდ უძრავ ნაკერებში. გარემო: არ დააყენოთ ლენტი მდგარ წყალში, გაყინულ ან ყინულიან ზედაპირებზე.